

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Bitacora Sala de Control](#) | [Permiso de Trabajo](#) | [Reportes de Foremans](#) | [LOTO Box](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) |[Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [Lab](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Coal Handling](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo
Material HandlingLogged in as "Francisco
Solis"
[List](#) | [Find](#) |
Message ID: **234** Entry time: **5/2/2019 8:15:01 PM**

Operador:	Victor Moran
Fecha:	5/2/2019
Turno:	Noche
U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
Trail:	5/2/2019 8:14:49 PM by Victor Moran // 5/2/2019 8:38:46 PM by Victor Moran //

Seguridad:
- no hay incidentes.

Ambiente:
- no hay eventos.

Operaciones:
- 05:42 se da arranque a las bandas TC03 A y TC04 A, RE01A, y las bandas TC05B y TC06 para rellenar los silos de la unidad 2.
- se para 2 veces por metals.
- no hubo incidentes en la descarga de carbon.
- 8:20 p. se detienen todas bandas.

Operadores en Turno :
- Fernando Ortega.
- Teofilo Cedeno.
- Victorio Acosta.
- Victor Moran.

Niveles de los Silos de Carbon (metros libre)

observacion: Esta unidad (U1) esta fuera de servicio.

U1 - A : 12.60
U1 - B : 0.00 (lleno)
U1 - C : 13.90
U1 - D : 9.70

- Hora : 8: 20 p.m.
U2 - A : 0.60
U2 - B : 0.60
U2 - C : 0.40
U2 - D : vacio

Inventario de la Cancha de Carbon :
- no se reportaron puntos calientes.

Camiones de remocion de cenizas Fly Ash :

Camiones de remocion de cenizas Bottom Ash :

Notas:

- se realizo parte de limpieza en area de TH02.
- limpieza de bandeja de la TC04 B.
- se traspaso carbon con el tren A hasta el crusher.
- exauster fan de DE04 (OXM 874G) en falla.

[Página inicio](#)